

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEDA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	01
Denominazione:	ASILO INFANTILE
Indirizzo:	Via Benedettini
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Archivio - Magazzino			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input type="checkbox"/>	ST <input checked="" type="checkbox"/>	INT <input type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input checked="" type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) è a contatto con un vespaio areato	<input type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 10.25	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 11.09	
Codice dosimetri:	SBQ896		
NOTE:	Presenza di pilette di scarico acque sul pavimento.		

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEMA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	02
Denominazione:	ARCHIVIO MUNICIPIO
Indirizzo:	Via Medaglie d'Oro
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Archivio, ex Sede Polizia Municipale			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input type="checkbox"/>	ST <input checked="" type="checkbox"/>	INT <input type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) è a contatto con un vespaio areato	<input type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 9.28	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 11.47	
Codice dosimetri:	SCC764	Test calibrazione	
	SCD648	Test calibrazione	
NOTE:			

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEMA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	03
Denominazione:	CASE IACP
Indirizzo:	Via Ronchi
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Cantina (silter)			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input type="checkbox"/>	ST <input checked="" type="checkbox"/>	INT <input type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) è a contatto con un vespaio areato	<input type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 10.52	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 11.25	
Codice dosimetri:	SCC706		
NOTE:	Finestra a bocca di lupo tamponata. Presenza di un vecchio pozzo ardesiano aperto.		

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEMA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	04
Denominazione:	CASA PRIVATA
Indirizzo:	Via Nazionale
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Cucina			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input checked="" type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	INT <input type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) è a contatto con un vespaio areato	<input type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 10.00	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 10.20	
Codice dosimetri:	SCC852		
NOTE:			

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEMA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	05
Denominazione:	VILLA IN RISTRUTTURAZIONE
Indirizzo:	Via Leonardo da Vinci
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Cantina - Deposito			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input type="checkbox"/>	ST <input checked="" type="checkbox"/>	INT <input type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) è a contatto con un vespaio areato	<input type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 9.52	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 10.56	
Codice dosimetri:	SCD684		
NOTE:	Finestre a bocca di lupo. Misuratore messo su un calorifero (h 1,20 mt) e ritrovato a contatto del pavimento		

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEMA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	06
Denominazione:	BAR RISTORANTE
Indirizzo:	Via Bergamo
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Cantina			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	INT <input checked="" type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>	griglia sul fondo	
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>	?	
3) è a contatto con un vespaio areato	<input type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 11.45	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 10.35	
Codice dosimetri:	SCD806		
NOTE:	Finestre a bocca di lupo		

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEMA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	07
Denominazione:	BAR RISTORANTE
Indirizzo:	Via Nazionale
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Cantina			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input type="checkbox"/>	ST <input checked="" type="checkbox"/>	INT <input type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) è a contatto con un vespaio areato	<input type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 11.30	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 10.41	
Codice dosimetri:	SCD919		
NOTE:	Finestre a bocca di lupo		

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEMA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	08
Denominazione:	VILLA
Indirizzo:	Via del Caravaggio
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Taverna			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input type="checkbox"/>	ST <input checked="" type="checkbox"/>	INT <input type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input checked="" type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
3) è a contatto con un vespaio areato	<input checked="" type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 9.20	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 12.38	
Codice dosimetri:	SCC832		
NOTE:			

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEMA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	09
Denominazione:	CASCINA
Indirizzo:	Via San Lorenzo
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Cantina			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input type="checkbox"/>	ST <input checked="" type="checkbox"/>	INT <input type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) è a contatto con un vespaio areato	<input type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 11.50	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 10.30	
Codice dosimetri:	SCC829		
NOTE:	La cantina seminterrata presenta una apertura verso l'esterno ed una piccola finestra a bocca di lupo per l'areazione.		

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEMA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	10
Denominazione:	VILLA
Indirizzo:	Via Cacciatori delle Alpi
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Lavanderia			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input type="checkbox"/>	ST <input checked="" type="checkbox"/>	INT <input type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input checked="" type="checkbox"/>		
3) è a contatto con un vespaio areato	<input type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 12.20	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 11.36	
Codice dosimetri:	SCC833		
NOTE:			

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEDA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	11
Denominazione:	CENTRO SPORTIVO COMUNALE
Indirizzo:	Via Colleoni, 3
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Sala Bar			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input checked="" type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	INT <input type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
3) è a contatto con un vespaio areato	<input checked="" type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 10.02	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 11.02	
Codice dosimetri:	SCC946		
NOTE:			

MISURE DI RADON INDOOR IN ALCUNI EDIFICI NEL COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON**SCHEMA INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI INDAGATI**

Codice Punto di Misura:	12
Denominazione:	HOTEL
Indirizzo:	Via Nazionale
Località:	San Paolo d'Argon (Bg)

LOCALE: Scantinato in fase di ultimazione			
Posizione del locale rispetto al piano di campagna:	PT <input type="checkbox"/>	ST <input checked="" type="checkbox"/>	INT <input type="checkbox"/>
	PR <input type="checkbox"/>	1°P <input type="checkbox"/>	2°P <input type="checkbox"/>
Presenza di accesso diretto dall'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di ulteriori aperture verso l'esterno:	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Presenza di impianto di climatizzazione attivo:			
1) solo riscaldamento	<input type="checkbox"/>		
2) riscaldamento/raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
3) solo raffrescamento	<input type="checkbox"/>		
4) nessuno	<input checked="" type="checkbox"/>		
Le pareti sotterranee del locale/ambiente:			
1) sono totalmente affacciate a cavedio areato	<input checked="" type="checkbox"/>		
2) sono solo parzialmente affacciate a cavedio areato	<input type="checkbox"/>		
3) sono completamente a contatto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
4) sono completamente (parzialmente) costituite da roccia	<input type="checkbox"/>		
Il pavimento:			
1) confina con un altro piano	<input type="checkbox"/>		
2) è a contatto diretto con il terreno	<input type="checkbox"/>		
3) è a contatto con un vespaio areato	<input checked="" type="checkbox"/>		
Presenza di condensa/tracce di umidità:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Data di posa dosimetri:	03.06.08	ore 11.00	
Data ritiro dosimetri:	10.06.08	ore 10.47	
Codice dosimetri:	SCD809		
NOTE:	Il locale indagato non presenta aperture verso l'esterno tranne la porta di ingresso non ancora posizionata.		